

# Interfill 833 Fast Cure

Sparkler  
Finsparkel



## PRODUKTBESKRIVELSE

Interfill 833 Fast Cure er en lettslipt finsparkel som brukes over Interfill 830 for å jevne og bygge en god finish.

\* Fin korn grad gir en ekstra slett overflate

\* Lettslipt

\* Farge som skiller seg fra Interfill 830

Interfill 833 Fast Cure kan påføres i en tykkelse opp til 0,3 cm. Interfill 833 Fast Cure akkurat som navnet sier, herder meget hurtig. Den kan slipes og overmales etter kortere tid enn Interfill 833 standard herder.

## PRODUKTINFORMASJON

<b>Farge</b>	YAA813
<b>Finish</b>	Matt
<b>Densitet</b>	0.828
<b>Tørrstoffinnhold</b>	90%
<b>Blandingsforhold</b>	1:1 (volum) som levert . Blandingsforhold i vekt: 1,13:1 YAA813:YAA815
<b>Herder</b>	YAA815
<b>Normal lagringstid</b>	2 år
<b>VOC</b>	102 g/lit
<b>Embalasje størrelse</b>	5 Lt.

## TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørketider			
	10°C (50°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Slipbar	16 timer	16 timer	6 timer	3 timer
Brukstid	50 min.	45 min.	30 min.	20 min.

	Overmaling Underlagets temperatur							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
Overmalt med								
Interprime 820	24 timer	-	24 timer	-	6 timer	-	6 timer	-
Interprime 880	24 timer	-	24 timer	-	6 timer	-	6 timer	-
Interprotect	24 timer	-	24 timer	-	6 timer	-	6 timer	-
Interprotect (Professional)	24 timer	-	24 timer	-	6 timer	-	6 timer	-

**OBS:** Overskrides slipetiden må alle sparkler slipes før overmaling for å sikre god vedheft. Sparkel som har vært slipt kan stå i 3 måneder før det overmales med sparkel eller et Interprime produkt. Etter 3 måneder må sparkelen slipes igjen før overmaling.

## BRUKSANVISNING

<b>Forbehandling</b>	<b>TIDLIGERE MALTE FLATER</b> <b>I God Stand</b> Vask med Super Cleaner, skyl med ferskvann og la tørke. Sweep blås eller slip med papir 180-280. <b>I dårlig stand/Reparasjon:</b> Alle tidligere malte flater må slipes ned til fast underlag og sparkles med Interfill 830 ved behov. <b>INTERFILL 830</b> Slip med papir 80-180. <b>BAR GELCOAT/KOMPOSIT</b> Slip med papir 120-180. Fjern alle rester etter sliping med trykkluft, eller tørk av overflaten. Best resultat får man ved å bruke en støvsuger.
<b>Metode</b>	Fjern alt støv fra overflaten. Spre det jevnt ut over flaten. Etter herding, slip med papir 80-180, vått eller tørt. Interfill 833 Fast Cure kan overmales med seg selv så snart den har herdet så mye at den ikke reiser seg når man påfører og sparkler ut neste strøk.
<b>Tips</b>	<b>Blande</b> Bland komponentene til en jevn farge. <b>Tynne</b> Skal ikke tynnes. <b>Rengjøringsmiddel</b> GTA220 kun for rengjøring av verktøy. <b>Ventilasjon og fuktighetskontroll</b> Unngå lave temperaturer i kombinasjon med høy luftfuktighet. Dette kan resultere i at det danner seg et belegg på overflaten som må vaskes bort, og slipes før overmaling med neste strøk. <b>Annet</b> Spre ut blandingen slik at varmeutvikling unngås, og for at brukstiden skal bli så lang som mulig. For å sikre at mindre hull og ujevnheter i Interfill 830 blir utjevnet, spre ut sparkelen og skyv sparkelbrettet bakover, og så fremover over området.

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2014.

# Interfill 833 Fast Cure

## Sparkler

Finsparkel



### Viktig informasjon

Skal ikke brukes før base og herder er grundig blandet etter spesifiserte blandingsforhold. Påfør ikke mer enn anbefalt våtfilmtykkelse om gangen. Skal ikke brukes under 10°C. Produktets temperatur skal være min. 10°C og maks 35°C. Underlagets temperatur bør være minst 10°C og maks 35°C. Luft temperatur bør minst være 10°C/50°F og maks 35°C/95°F. Skal ikke tynnes. Rengjør ikke herdet sparkel med løsningsmiddel. Bland ikke med YAA814 for å justere herdetiden.

### Kompatibilitet/Underlag

Interfill 833 Fast Cure påføres over herdet og slipt epoxisparkel for eksempel Interfill 830, eller på herdet gelcoat/komposit.

### Antall strøk

Etter behov

### Spre-evne

(Teoretisk) - 0.33 m<sup>2</sup>/lt @ 3mm/3000µm våtfilm

### Anbefalt tørrfilmtykkelse pr. strøk

3000 micron tørr Med bredsparkel eller sparkelbrett

### Anbefalt våtfilmtykkelse pr. strøk

3000 micron våt Med bredsparkel eller sparkelbrett

### Påføringsmetoder

Lang treplanke, Sparkel

## TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

### Lagring

#### GENERELL INFORMASJON

Kontakt med luft og ekstremt høye luft-temperaturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Interfill 833 Fast Cure må lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 5-35°C, og ikke eksponeres for direkte sollys.

#### TRANSPORTINFORMASJON

Interfill 833 Fast Cure bør transporteres og lagres under sikre og lukkede forhold.

### Sikkerhet

#### GENERELT

Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.

#### DEPONERING

Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av Interfill 833 Fast Cure kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.

### VIKTIG INFORMASJON

*Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.*

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2014.